


番号位置図



1
【要】人通り・開口部位置は基礎位置通りである
【要】人通り・開口部位置が基礎位置と一致していることとする

監査結果
要対応

最正像


40mm鉄筋間の寸法が間違っていたので、正しい位置に修正

2
【要】人通り・開口部位置は基礎位置通りである
【要】人通り・開口部位置が基礎位置と一致していることとする

監査結果
要対応

最正像

設計図書記載の補強筋を設置



checkCheck コンサルティス株式会社


1 【要】鉄骨筋の補強は設計図書通りである
監査結果 OK



2 【要】鉄骨筋の補強は設計図書通りである
監査結果 OK

3 【要】金物、配管、コンセント廻りに隙間がない 金物、配管、コンセント廻りには隙間材を充填する
監査結果 OK

1 防水シートの重ね合わせ(上下)が90mm以上ある
監査結果 OK



2 防水シートの重ね合わせ(左右)が150mm以上ある
監査結果 OK

3 防水シートが下から上に張り上げられている
監査結果 OK



7 【要】プレートのビスの本数は基準通りである 【要】プレートのビスの本数は基準通りである 【要】プレートのビスの本数は基準通りである
監査結果 OK




8 【要】プレートのビスの本数は基準通りである 【要】プレートのビスの本数は基準通りである 【要】プレートのビスの本数は基準通りである
監査結果 OK

9 【要】金物の取り付け位置・種類は設計図書通りである 【要】金物の取り付け位置・種類は設計図書通りである 【要】金物の取り付け位置・種類は設計図書通りである
監査結果 OK



1 【要】鉄骨筋の補強は設計図書通りである 【要】鉄骨筋の補強は設計図書通りである 【要】鉄骨筋の補強は設計図書通りである
監査結果 OK



2 【要】人通り・開口部位置は基礎位置通りである 【要】人通り・開口部位置が基礎位置と一致していることとする
監査結果 OK



3 【要】スラブ筋の太さは設計図書通りである 【要】スラブ筋の太さは設計図書通りである 【要】スラブ筋の太さは設計図書通りである
監査結果 OK



checkCheck コンサルティス株式会社

報告書イメージ